

Erledigt

CPU Power Management / Clocks im Idle zu hoch

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 21. Januar 2019, 08:31

Ja, leider verändert die "[freqVectorsEdit.sh](#)" dein System. Man müsste diesen Script umschreiben.

Ist jedoch nicht weiter tragisch wenn man sich die Datei Mac-XXXXXXXXX.plist vorher sichert und danach wieder zurückspielt.

Quasi Anleitung gibt es hier im Thread. Am besten auch das danach lesen.

[SMBIOS iMac17,1 / Skylake i76700K und Powermanagement - wie funktioniert es richtig?](#)

Auf die 600 komme ich auch. 500 habe ich nie erreicht, aber eventuell bekommst es hin mit einer anderen Mac-XXXXXXXXX.plist als Basis für die Patches.

PS: Die erzeugen Werte welche du am Ende in der Methode _DSM einträgst (SSDT.aml) findest du dann auch im IORegExp. Kann dir dazu heute Abend Bilder machen.