

Erledigt

BBOD nach Klonen auf SSD

Beitrag von „bluebyte“ vom 25. Januar 2019, 21:05

Such mal im Internet. Das Problem mit der Geschwindigkeit wurde in einigen Foren oft diskutiert. Die Marvell-Ports mit SATAIII sollen langsamer sein als die Intel Ports mit SATA II. Asus nutzt doch die Marvell als Raid-Controller, oder? Meine beiden Jungs hatten auch mal ein Board von Asus mit Marvell-Raid Controller. Wäre da bald verzweifelt.