

Erledigt Verlangsamung der Grafik GTX 1060

Beitrag von „al6042“ vom 26. Januar 2019, 15:49

Und da fängt es schonmal an....

Verschiebe die Kexte aus /L/E zu den Kexten in /EFI/C/k/O und führe im Nachgang entweder das Programm "[Kext Utility](#)" oder das Tool "Rebuild Kextcache ..." aus dem "[Kext Updater](#)" aus.



Damit hast du keine unnötigen Kexte im System und kannst die bei Bedarf besser beeinflussen/aktualisieren.

Der zweite große Haken ist der uralte Stand aus deiner Beast-Installation.

Dort ist das SMBIOS noch von 2017 und die Überlast an EFI-Treibern einfach erschreckend...

Die Holzhammer-Methode eben... 😊

EDIT:

Habe dir mal einen EFI zusammengestellt, die du testen kannst, wenn die Kexte aus /L/E verschoben wurden.

Benenne vor Einsatz des Inhalts der ZIP-Datei deinen EFI-Ordner auf der versteckten EFI-Partition bitte zu EFI-alt um.