

Erledigt

## ASUS K751LJ Probleme mit Bootstick

Beitrag von „ralf.“ vom 26. Januar 2019, 17:43

Grundsätzlich gibt es da noch andere Lösungsmöglichkeiten für den Aptiofehler

[Anleitung: macOS Sierra auf einem Kaby Lake/Skylake installieren](#)

Bei Notebooks braucht man oft den **IntelGraphicsDVMTFixup**

Wenn man [DVMT](#) nicht auf 64 einstellen kann.

Wenn es möglich ist, sollte die Nvidia im Bios deaktiviert werden.

Die DSDT ist grundsätzlich nicht so wichtig. Nur beim Feintuning kann es wichtig werden.