

Erledigt

Sicherheitsupdate 2019-001 Probleme mit Webdriver

Beitrag von „NoiseFreak“ vom 26. Januar 2019, 21:57

Also ich habe jetzt den neuen Webdriver für Sierra (378.05.05.25f13) dennoch wird meine Grafikkarte nicht erkannt. Ich hab nochmal den KextUpdater drüber gehauen und nen NVRAM Reset gemacht keine Besserung. nur einer der 3 monitore läuft. so ein Müll :-

Habt ihr noch eine Idee?