

Erledigt

Dell precision t3610 (hoffentlich könnt ihr helfen)

Beitrag von „nockcx“ vom 27. Januar 2019, 01:12

Ich bin letztens an einen dell precision t3610 gekommen und habe mir gedacht ich kann es ja Mal versuchen. Also habe ich mir einen Cover Stick gemacht und raumprobiert. Das ist das Problem

Intel Xeon e5 16

GTX 1060

16 GB DDR3 ram