

**Erledigt**

## **USB 3.0 Ports werden nicht erkannt**

**Beitrag von „al6042“ vom 27. Januar 2019, 17:45**

Für dieses Problem gibt es folgende Herangehensweisen:

[Anleitung: USB 3.0 El Capitan / \(High-\) Sierra / Mojave für jedermann \(zukunftssicher für Updates & komplett gepatcht\)](#)

oder

[Anleitung 2.0 - USB 3.0 El Capitan/High Sierra/Mojave per FBPatcher für jedermann \(Zukunftssicher für updates & komplett gepatcht\)](#)