

Erledigt

Bei ausgewählten NvidiaWebdriver boot stockt bei Sound assertion in Apple HDADriver dann Reboot.Clover 4861

Beitrag von „Nina1986“ vom 28. Januar 2019, 22:44

Hallo Hackintoshfreunde.

Ich habe wieder mal eine Frage bezüglich des Rechner eines Freundes. Beim Starten von Mac Os High Sierra stockt der Rechner bei Apple Sound assertion in AppleHDADriver at Line 216. Ich habe versucht über TeamViewer ihm etwas zu helfen. Leider habe ich es nicht geschafft die Webdriver von Nvidia zum Laden zu bekommen. Ich habe hier eine Anleitung zum Thema Webdriver Installation aus dem Forum bereits abgearbeitet Treiber sowie Texte aktualisiert. Startet man ohne die Webdriver Einstellung dann startet der Rechner in High Sierra, jedoch dann ohne Grafik von Nvidia. [BIOS Settings](#) bezüglich Grafik habe ich die integrierte Grafik deaktiviert. Weiß hier noch einer Rat und könnte mal über die EFI schauen? Ich habe auch noch einen Screenshot angehängt.

Die Rechner Daten lauten wie folgt.

Mainboard GA-Z87hd3

Cpu i5 4670K

16 GB Ram DDR3

Geforce GTX 980TI

OS High Sierra

Clover 4861

Ich danke euch schon mal für eure Antworten, und wünsche euch einen schönen Abend.

Gruß Nina