

Erledigt

(ehem.) Klingone die 2. (Acer Aspire)

Beitrag von „griven“ vom 29. Januar 2019, 20:48

Versuch es mal mit dieser Version von Rehabmans BRCMPatchRam Gedöne: [RehabMan-BrcmPatchRAM-2015-0924.zip](#)

Der Hintergrund dafür ist das die neueren Versionen keine Firmware Files für die BT Karte mehr enthalten diese hier aber schon 😊