

**Erledigt**

## **Kein Boot mehr möglich nach Wechsel der Grafikkarte**

**Beitrag von „griven“ vom 30. Januar 2019, 23:37**

Der erste Boot nach der Installation ist der Eintrag der "Boot macOS Install from Preboot" heißt dieser leitet den zweiten Schritt der Installation ein und erst wenn der durch ist sollte man den Eintrag "Boot macOS from Preboot" auswählen und das System starten.

Ein Problem mit der SSD kannst Du ausschließen denn gäbe es da eines würdest Du gar nicht erst auf der SSD installieren können 😊