

Erledigt

Kein Boot mehr möglich nach Wechsel der Grafikkarte

Beitrag von „kordon“ vom 31. Januar 2019, 15:13

Ich habe nach der Installation zwei Möglichkeiten:

„Boot macOS Install Prebooter from Preboot“

Und „Boot macOS Install from Macintosh SSD“

Egal welche Option ich wähle, ich kriege wieder den gleichen Fehler.

Einmal ging es, als ich direkt „Boot macOS Install from Macintosh SSD“ gewählt habe.

Da habe ich diesen zweiten Installationsschritt gesehen, habe danach auch die Recovery Partition gesehen, aber konnte dann wieder mit dem selben Fehler nicht booten.

Edit2: hab aus dem kexts ordner die ganzen fakeSMCSensors kexts entfernt.

Danach habe ich „boot macOS Install Prebooter from Preboot“ ausgewählt und der zweite Installationsschritt lief durch.

Jetzt habe ich folgende Optionen in Clover zur Auswahl:

„Boot FileVault Prebooter from Preboot“

„Boot macOS Install Prebooter from Preboot“

„Boot macOS from Macintosh SSD“

„Boot Recovery from Recovery“

Alle Optionen enden nun wieder mit dem altbekannten Fehler bis auf „Bot macOS Install Prebooter from Preboot“

Da kommt:

Error Load prelinked Kernel with Status 0x800000000000000e

Error Loading kernel cache (0xe)

Edit3:

Ich habe den eintrag: rootless=0 aus der config.plist entfernt und ich konnte plötzlich booten.

Kam durch die Konfiguration und war bereits auf dem Schreibtisch. Auch meine Grafikkarte wurde direkt richtig erkannt.

Scheint aber wohl ein Zufall gewesen zu sein. Nach dem Neustart wieder der Hänger bei apfs module...

Ich verstehe hier gar nichts mehr.