

Erledigt

ESI Juli@ PCI Soundkarte

Beitrag von „nr_123“ vom 1. Februar 2019, 08:27

[Zitat von Battleman12](#)

Hallo liebes Forum,

Ich bin neu hier und habe gerade ein Hackintosh das erste mal aufgesetzt.

Bin ziemlich überrascht, dass das so gut gelungen ist.

Habe einen I7 4790 mit einer RX 580 , einer Samsung Evo 860 und darauf das neuste High Sierra installiert.

Nun habe ich versucht meine Soundkarte zum laufen zu bringen.

Habe eine ESI Juli@ auf dem PCI SLOT.

Online gibt es sogar einen Treiber für Mac OS X dafür.

<https://download.esi-audio.de/?w=esi&p=81&g=1&l=de&os=11>

Habe die Soundkarte auch ausgewählt in den Einstellungen. Nun kommt aber kein Sound. Muss ich vor der Treiber Installation noch irgendetwas umändern bzw zusätzlich installieren?

Habe kein vergleichbares Thema gelesen, aber ein paar Nutzer hier entdeckt die die Karte im System auch haben.

Wenn ich in der falschen Kategorie im Forum bin tut es mir leid. Kann dann ein MOD das bitte verschieben.

Vielen Dank euch allen

Beste Grüße

Alles anzeigen

Moin, hab ich das hier jetzt richtig verstanden, du hast die normale PCI Version von der ESI Juli@ also nicht die neuere PCIe Version und benutzt einfach den Treiber von der PCIe Version und dieser läuft sauber und lässt sich installieren unter High Sierra?

Ich hab nämlich auch die alte PCI Version noch von dieser Karte aber die „echten“ Treiber lassen sich ja nicht mehr installieren da zu alt und als ich die neueren Treiber versucht habe also für die PCIe Version, hab es auch irgend eine Fehlermeldung beim installieren, bin mir aber nicht mehr sicher ob ich die Version 3.0 versucht hab oder die Version 2.5.