

Erledigt

Externe USB 3.0 Festplatte wird von ML nicht erkannt.

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 31. Januar 2013, 20:39

Ja gibt es je nach chipsatz. Bei meinem z68 Board funktionieren die USB 3ports aber auch nur mit USB 2 Geräten.

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk