

Erledigt

Lenovo X1 Carbon 3the Gen. i7-5600U - 2the Baustelle

Beitrag von „Arkturus“ vom 4. Februar 2019, 07:31

Ich werde auch die Systemprüfung im BIOS durchführen. Probleme mit USB sind nicht ausgeschlossen. So wurde externe Festplatte (wegen Strommangel) nicht erkannt.