

In Arbeit

DELL Latitude E7240 - das vielleicht bessere Low Budget MacBookAir6,2 ?

Beitrag von „derHackfan“ vom 4. Februar 2019, 10:40

Ok, der EFI Ordner von mir war nur ein Ansatz ohne DSDT oder SSDT auszukommen, es werden nur Fix in Clover unter ACPI und das USBInjectAll Kext verwendet.

Besser du nimmst einen von den anderen EFI, da ist das USBPort.kext enthalten und die Probleme sollten damit gelöst sein, zumindest habe ich derartiges nie feststellen können.