

Erledigt

Wie Handbremse bei i5-7200u/HD620 lösen?

Beitrag von „blackcat“ vom 4. Februar 2019, 16:50

Leider keine Änderung. 😞

Wenn ich "Über diesen Mac" aufrufe, vergeht fast eine Sekunde, rufe ich unten im Dock die Programme auf, dauert's eine halbe Sekunde, dann erscheint ein Icon nach dem anderen ... Vielleicht ist das ja normal, aber mir kommt der Speed so vor wie bei meiner Oma Lenovo mit EC (i3 erste Gen.).

Selbst bei der Eingabe dieses Textes stocken die Buchstaben etwas. Irgendwas ist hier faul. 🤔