

Erledigt

Absoluter Noob braucht eure Hilfe bei Zusammenstellung des Setups...

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 6. Februar 2019, 18:43

Ich habe 3 Lüfter in dem Gehäuse gesehen, 2 vorn und einer hinten. Würde ich als ausreichend ansehen.

Die CPU benötigt selbstverständlich und unbedingt einen Kühler oder eine AIO-Wasserkühlung.

Ohne hat sie keine Überlebenschance. 😊