


Erledigt Mojave USB 15 Port Limitpatch 10.14.4 Beta2

Beitrag von „locojens“ vom 7. Februar 2019, 07:47

Danke für die Hilfe! DSM2

So ich habe die Kexte aus dem Clover/Kext/Other nochmal abgelichtet:



Und auch wenn es nun Doppelt erscheinen mag, die Clover Einträge unter KextsToPatch:



Die USBPower.kext ist dabei die verantwortliche um die Ports zum Beispiel als intern zu kennzeichnen, wegen dem Sleep-Problem mit dem Bluetooth auf der "Flughafencomputer Karte"