

Erledigt

Soundkarte / Sleep Asus Laptop

Beitrag von „aj2018“ vom 7. Februar 2019, 19:44

Hallo zusammen,

in meinem Laptop ist eine ALC3236 eingebaut die mit der ID 4, 5, 28 oder 29 mit Hilfe von Clover Configurator eingebunden werden kann.

Ich habe schon mehrere Wege versucht z.B.

change HDAS to HDEF

Rename HDAS to HDEF

Rename HDAS->HDEF

Rename HDAS -> HDEF

Im Clover Configurator unter Devices Inject die oberen genannten ID´s eingegeben.

Mit und ohne ResetHDA und AFGLowPowerState

AppleALC und Lili sind aktuell.

Wenn ich im Clover Configurator unter Acpi den Punkt FixHDA auswähle dann Bootet das System nicht mehr, es kommt nur bis zu dem Punkt (siehe Bild1)

Ich hoffe mir kann jemand Helfen.