

Erledigt

ASUS FX753VE - Erkennung AC Ladekabel

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 7. Februar 2019, 23:21

Für Batterie versuche folgendes:

> DSDT mit dem Acer Battery Patch patchen

> Diesen Patch ebenfalls in die DSDT.aml integrieren

https://github.com/alexandred/...er/Windows/Windows_10.txt

> In Clover den Patch im Bild deaktivieren.

