

Erledigt

PCIe Card 3.1 USB C Probleme kein Start von OSX

Beitrag von „LovelsHackintosh“ vom 8. Februar 2019, 16:54

Hallo liebe Kollegen,

Habe meinen zweiten HACKINTOSH von Sockel 1155 auf 1150 geändert.

Benutze das Asus Z97- C mit einem i5 4590 und 16GB Ram. Plus einer Vega...

System läuft super und durch die m2 auch mega schnell !

Jetzt wollte ich die PCIe USB 3 & USB C Karte die ich in meinem Hauptrechner habe auch im zweit Rechner verbauen. Gesagt, getan !

Problem baue ich diese ein und Starte ich den Rechner bleibt dieser bei Load FakeSMCKey Store stehen und es passiert nichts!!

im Hauptrechner läuft diese ohne Probleme und OBB!!

Einer eine Idee was es sein könnte ?

[griven](#) [KayKun](#) keine Idee ??