

Erledigt

POwer Mac G4 Startet nicht mehr

Beitrag von „BW89“ vom 8. Februar 2019, 20:14

Ich hab mal den CPU Kühler abgeschraubt. Um die oberer CPU ist ein brauner rand. bei der anderen ist er weiß. Kann das die Ursache sein?