

# Radeon VII im Hackintosh

Beitrag von „DSM2“ vom 9. Februar 2019, 20:26

Ach, ich und warten... tzzz

Frontier raus, VII rein...

3 Biegungen später.



Gibt aber abseits von noch fehlender Acceleration ein echt komisches Verhalten....

Muss ich gleich mal auf die Suche nach dem Problem gehen und zwar forced die Karte immer CSM Enabled.

[megabyte0469](#)

Magst du vielleicht deine Karte ebenfalls einbauen zum Gegen testen ob deine Karte ebenfalls ein CSM Enabled forced sobald du es disabled hast?

