

Radeon VII im Hackintosh

Beitrag von „DSM2“ vom 9. Februar 2019, 22:48

Nein, die Karte hat weder Fehler in 10.14.3. noch in 10.14.4.

Natürlich fehlt die Acceleration aber das ist eine andere Geschichte, da der Treiber einfach noch nicht hinterlegt ist.

Es gibt lediglich Probleme in Bezug auf CSM, wobei ich mir nicht sicher bin, ob Asus oder AMD das Problem ist.

Aktuell tippe ich auf ein Mainboard BIOS Problem in Verbindung mit der neuen Karte.

Naja zurückschicken kannst du sie danach immer noch. 😊