

Erledigt Powermanagement i7-9700K

Beitrag von „Senor Burns“ vom 10. Februar 2019, 12:56

Hallo zusammen!

Hab mal ne Frage zum Powermanagement. Nach einiger Recherche hier im Forum und im Netz braucht man ja offensichtlich seit kurzem nicht mehr zu machen, als den Haken Plugintyp in Clover zu setzen. Das hab ich auch gemacht.

Bis jetzt hab ich als SMBIOS den iMac 18,3 verwendet. Hier sieht das Ganze mit Intel Power Gadget wie folgt aus.

Im Ruhezustand, also mit null Aktivität und einfach nur Bildschirm an:



Wenn ich die Maus bewege, Fenster verschiebe oder Programme öffne; so:



Der Teil wo die iGPU aktiv wird hab ich in VideoProc bei Hardwarebeschleunigung auf den Refresh-Button gedrückt.

Wenn ich nun das SMBIOS auf Mac Mini 8,1 wechsele sieht das so aus:

In Ruhe:



Mit Aktivität:



Ich finde bei Mac Mini ist das wesentlich ruhiger. Allerdings krieg ich bei Mac Mini im Gegensatz zum iMac die Hardwarebeschleunigung in Videoproc bei H264 nicht auf grün und im VDADecoderChecker ne Fehlermeldung.

Auch geht er hier nie unter die 1100, beim iMac schon (wenn auch nur kurz).

Bräuchte mal ne Einschätzung: Passt das so mit dem Verhalten bei iMac18,3? Ist das bei euch auch so? Hab da keine Referenzwerte und null Erfahrung.....Oder ist das zu wild und ich muss noch mal nen bisschen schrauben?

Danke schon mal!

Grüße Senor Burns