

Radeon VII im Hackintosh

Beitrag von „DSM2“ vom 10. Februar 2019, 13:04

Man braucht hier auf nichts warten... Das Ding ist Kernschrott, selbst wenn ein gescheiter Treiber kommt.... Das Bios Problem wird bleiben und die Karte weißt hier massive Probleme auf. Meine nimmt nicht einmal den zugehörigen Treiber an und verbleibt einfach im VESA Mode.

Ich kann sehr gut verstehen warum es von der Karte nur eine begrenzte Stückzahl von 5000 Stück gibt..