

Erledigt

Probleme mit Clover-Einstellungen nach Installation

Beitrag von „Gomer“ vom 10. Februar 2019, 13:09



Hallo al6042, vielen Dank für deine Antwort. Es hat funktioniert!!! Ich hatte vorhin schon mal deine universelle IVY-Efi gefunden und getestet. Dort war bereits das Grafikproblem gelöst, allerdings ging das LAN nicht und ich hatte keine Verbindung zum Netzwerk. Jetzt funktioniert beides.

Drei Fragen habe ich noch:

1. Der Sound geht nicht mehr, an welcher Stelle muss ich nochmal was ändern, damit er wieder funktioniert?
2. Im *SMBIOS* ist die Board Serial Number eine andere, als in *RT Variables* die eingetragene MLB. Ist das ein Problem wegen den Apple-Diensten und muss ich da noch was ändern oder passt das? Wenn ich mit *calculate* die Felder ausfüllen lasse, ist die erzeugte MLB nochmal eine andere.
3. Ich habe im Wiki und Forum die letzten Tage schon so einiges über kexte, den Clover Configurator, SSDT usw. gelesen und schon ein wenig mehr verstanden, aber so richtig geklickt hat es noch nicht, so dass ich ohne fremde Hilfe weiterhin noch aufgeschmissen bin. An welcher Stelle kann man sich da noch besser einlesen? Ich würde gerne verstehen, was ich da tue...

Also nochmals vielen herzlichen Dank für deine Hilfe.