

Erledigt Dell inspiron 5370

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 10. Februar 2019, 14:38

Bei mir funktioniert HDMI bestens. Auch über ein USB-C-Hub mit HDMI-Ausgang. So schaut das bei mir aus:

Properties	Dictionary	Items
▼ PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)	Dictionary	1 item
AAPL,ig-platform-id	Data	9 items
device-id	Data	<00001659>
framebuffer-con1-enable	Data	<16590000>
framebuffer-con1-type	Data	<01000000>
framebuffer-con2-enable	Data	<00080000>
framebuffer-con2-type	Data	<01000000>
framebuffer-fbmem	Data	<01000000>
framebuffer-patch-enable	Data	<00009000>
framebuffer-stolenmem	Data	<01000000>
framebuffer-unifiedmem	Data	<00003001>
		<00000080>

Damit die CPU weiter heruntertaktet, nutze ich CPUFriend.kext und die SSDT im Anhang. Da teste ich aber noch etwas rum, funktioniert aber bereits ganz gut. Wenn man die SSDT benutzt, sollte das Häkchen unter Acpi → Generate Options → PluginType entfernt werden.

Nachtrag: Hier mal das, was AppleIntelInfo.kext ausgibt, nachdem ich Geek Bench habe laufen lassen:

Spoiler anzeigen