

# [Sammelthread] Was habt ihr euch als letztes gekauft? >10€, nur eigene Bilder

Beitrag von „CMMChris“ vom 15. Februar 2019, 15:18

Bei mir ist es das Bluetooth. Sobald ich es aktiviere spinnt der Unifying Empfänger bis ich es deaktiviere UND einmal neu starte. Komischerweise tritt das nur unter macOS auf. Unter Windows gibt es mit aktivem Bluetooth keinerlei Probleme. So ein Mist...

Edit: Problem gelöst und gleich noch was dazugelernt. Es ist ja die gängige Meinung, dass die bcm943602cs und bcm64360cs Karten keine externe Bluetooth Antenne haben sondern die Antenne auf der Platine ist. **Das ist falsch!** Der mittige Antennen Anschluss der Karte ist für Bluetooth zuständig. Ich konnte das letztlich nachprüfen indem ich die Antenne abgeschraubt habe. Prompt brach die Bluetooth Abdeckung vom gesamten Haus auf rund 30cm ein.

Die Bluetooth Antenne befand sich direkt neben dem Unifying Adapter. Ich habe die Antenne nun einfach umgedreht, sodass sie nach unten zeigt und nicht mehr direkt neben dem Unifying Adapter sitzt. Prompt gibt es keine Interferenzen mehr.

Warum das Problem unter Windows nicht auftritt weiß ich nicht. Vermutlich sendet Bluetooth dort mit verringerter Leistung.