

Erledigt

Probleme nach Wechsel auf Vega 56

Beitrag von „CMMChris“ vom 19. Februar 2019, 11:43

Bin nochmal drüber gegangen und habe dir die editierte EFI angehängt. Habe noch AppleALC reingenommen, schadet ja nicht wenn dein On-Board Audio läuft, egal ob du es nun nutzt oder nicht. Musst mal testen ob du Sound bekommst.

Bitte mal einen NVRAM Reset machen nachdem du die EFI reinkopiert hast (auf dem Clover Boot Screen F11 drücken).

Sind die Bugs mit der Vega jetzt verschwunden? Wenn ja können wir uns um das SMBIOS kümmern.