

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „Heroic73“ vom 19. Februar 2019, 13:43

[Zitat von anonymous writer](#)

Hallo [Heroic73](#),

Was ist das Problem mit den 2 8gb ram riegeIn?

wenn die 2 ram riegel drin sind unter a11 geht der laptop nur manchmal an aber bildschirm bleibt dunkel und wenn ich ihn dann ausschalte drehen die lüfter kurz hoch.

das problem besteh wirklich nur unter a11 mit diesen ram riegeIn. mit andren 4gb riegeIn geht es, aber leider nicht mit den grösseren.

unter a20 funktionieren sie allerdings ohne probleme und der lappy funktioniert so wie er soll.

klingt etwas kurios, aber ist leider so.