

Erledigt

Probleme nach Wechsel auf Vega 56

Beitrag von „XyZaaH“ vom 19. Februar 2019, 19:43

Also mit Apple ALC kext bootet es ohne probleme...

also FixHDA scheint wirklich das Problem zu sein.

Probier ich mal, das heißt aber auch dass die Lüfter unerträglich sind 😞

Aber soweit ich mich erinnern kann, bevor ich da mit powerplay tables expermentiert hatte ist das noch nicht aufgetreten, bzw kann es sein dass ich es nicht gemerkt hab, da der Lüfter immer laut war. Das ganze tritt auch nicht immer auf, sondern nur sporadisch.