

# Was läuft gerade bei Euch?

**Beitrag von „Moorviper“ vom 20. Februar 2019, 20:39**

Wow 1mm wäre schon echt viel.

normal sind mal so 0,2 - 0,4 mm Abweichung.

Wobei der Drucker seit 1-2 Wochen sehr genau ist 😄

prinzipiell fällt die <https://reprap.org/wiki/ArcCompensation>

bei kleineren Löchern jetzt nicht so ins Gewicht aber 1mm sind echt viel.

Ich hätte jetzt mit maximal 0,4 gerechnet und das hätte man locker schleifen können ...

Wobei das Modell auch nicht das Beste war von der Fehlerfreiheit.

Evtl. kommen daher die Abweichungen.

Netfab bekommt das mesh gar nicht hin. und die meisten Slicer hatten Probleme.

Ich hätte es teilweise anders modelliert.