

Erledigt

AMD Ryzen System - macOS Mojave - Installation hängt

Beitrag von „ralf.“ vom 27. Februar 2019, 15:01

Schön dass es mit der RX590 dann doch noch ging.

Ich hab die gleiche wireless-Karte. Wlan sollte gehen. Bluetooth geht nicht.

Bluetooth geht nur mit einem Stick, wenn keine USB-Fixes aktiv sind, hab ich [hier auch drüber geschrieben](#).

EDIT

Bei mir geht Wlan mit der BCM943602CS. Da würde ich mal schauen was im System Report angezeigt wird.

Alle Kexte die USB im Namen haben aus der EFI entfernen.