

## **Erledigt** Trim enable bei Mojave

**Beitrag von „CMMChris“ vom 21. Februar 2019, 18:27**

TRIM sollte aktiviert werden. Apple tut das auch. Geht ganz einfach übers Terminal per Trimforce. Macht auch abseits der verlängerten Boot Zeit keine Probleme. Die Verzögerung bei aktivem TRIM beträgt unter Mojave 15 bis 20 Sekunden, deutlich kürzer als noch unter High-Sierra. Tritt auch nur in Verbindung mit NVMe SSDs auf. Vielleicht wird der Bug mal behoben weil auch echte Macs davon betroffen sind, wenn man z.B. in einem 2014er Retina MacBook Pro per Adapter eine NVMe nutzt. Habe dazu einen Bug Report bei Apple offen.