

Radeon VII im Hackintosh

Beitrag von „CMMChris“ vom 22. Februar 2019, 14:38

Zunächst mal haben alle High-End Grafikkarten Spulengeräusche. Nur bei den Vega Karten ist es eben unter macOS wegen des völlig vergeigten Treibers extrem. Derzeit soll das Problem bei den Radeon VII Karten unter macOS nicht auftreten und auch der Lüfter verhält sich normal. Ob das auch mit den finalen Treibern so sein wird, bleibt abzuwarten.