

Erledigt

Komische Probleme mit MSI RX Vega 56 Air Boost - Random Reboots/Mouse Lag

Beitrag von „CMMChris“ vom 24. Februar 2019, 01:14

Bei so kleinem Takt wie mit meiner Kext zieht die Karte noch maximal 150 Watt unter Vollast. Wenn da nicht das Netzteil ein massives Problem mit schnellen Lastwechseln hat ist es extrem unwahrscheinlich dass es am Netzteil liegt. Teste mal das neue Netzteil, aber ich denke nicht dass sich da was ändert. Sieht mir eher danach aus als ob macOS mit der Karte nicht klarkommt.