

Erledigt Samsung 970 Evo Plus

Beitrag von „g-force“ vom 24. Februar 2019, 11:35

Da muß es dann ja wohl Probleme mit der Kompatibilität mit dem Mainboard geben. Werden diese MVMs denn im BIOS korrekt erkannt? Ist ein anderer Treiber notwendig?