

**Erledigt**

## **Dell inspiron 5370**

**Beitrag von „Mieze“ vom 24. Februar 2019, 16:37**

Ich habe die DW1820A gestern eingebaut und erste Tests durchgeführt. Die Karte ans Laufen zu bringen ist tatsächlich ziemlich frickelig. Mit dem AirPortBrcm4360.kext kann man die Karte betreiben, aber die Kombination ist unter Last nicht stabil. Ich hatte bei einem Test mit Blackmagic Disk Speed Test über AFP plötzlich die WLAN-Verbindung verloren, so dass ich neu starten musste, um wieder WLAN zu bekommen. Was den Durchsatz betrifft, liegt die DW1820A auf jeden Fall vor der DW1560. Mit dem AirPortBrcmNIC.kext, welcher die Karte OOB unterstützt, hängt der Rechner beim Booten, da der Chip nicht richtig erkannt wird, aber dieses Problem lässt sich evtl. mit einem Clover-Patch beheben. Ich bleibe auf jeden Fall dran.