

## **Erledigt** Hackintosh Build

**Beitrag von „Freeway92“ vom 26. Februar 2019, 22:00**

Hardware ist erstmal zusammen gebaut.

Ich bin nun wie folgt vorgegangen:

OSX Mojave Stick erstellt

Clover installiert

EFI von al6042 für cl eingefügt.

PC bootet und zeigt den Clover Bootscreen. Install Mojave lässt sich auswählen dann fängt er an die Kexte?!?! zu laden und bleibt bei USB stehen? vermutlich diese USB3 Probleme??!

Leider habe ich keinen USB2 Anschluss am Board...

Efi hänge ich mal an vielleicht hat ja jemand eine Idee 😊

LG und einen schönen abend noch