

Erledigt

Hacki bleibt hängen nach FakeSMC.kext

Beitrag von „al6042“ vom 26. Februar 2019, 18:21

Für den FakeSMC gibt es keine explizite Anleitung.

Die aktuellste Version kannst du mit dem Kext Updater herunterladen.

Achte aber auch darauf, dass die entsprechenden Sensoren-Kexte entweder im FakeSMC unter /Content/Plugins oder direkt bei den anderen Kexten liegen.

Zudem sollten VirtualSMC und FakeSMC nicht gleichzeitig im /Other-Ordner liegen.

Ebenso hilft es, wenn du nach dem Einsetzen der Kexte, beim Starten, im Clover-Bootmenü, die F11-Taste für einen NVRAM-Reset drückst.

Das führt wiederum zu einem Neustart, der dann aber auch durchlaufen sollte.