

Erledigt

USB 3 Problem bei AMD Hackintosh

Beitrag von „Jan_Mustermann“ vom 26. Februar 2019, 18:52

Hi, erstmal vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Das kext habe ich bereits probiert und es hat leider nicht geholfen. Die USB 3 Ports werden grundsätzlich schon angezeigt, jedoch nur als „USB-Hub“. Ich habe heute dieses Video ausprobiert:(„<https://youtu.be/j3V7szXZZTc>“) und bekam als ich D für in das Terminal Fenster eingegeben habe (Das sollte im Skript die angeschlossenen Ports anzeigen lassen) eine Fehlermeldung, dass nichts bei xhc/eh02/eh02 gefunden wurde.

Ich habe schon überlegt ob sich vielleicht ein anderes mainboard eignen würde. Falls ja, hat jemand eine Empfehlung mit am3+ socket?

Grüße