

Erledigt

Eine Möglichkeit wenn das Netzteil einen Kurzschluss hat und es knallt

Beitrag von „stevie72“ vom 26. Februar 2019, 21:28

Grüße Euch zunächst!

Bei mir ist das Netzteil gestorben beim First Boot. Mit einem Knall der selbst die Hauptsicherung auslöste, weil die Grafikkarte durch die Wasserkühlung ebenfalls eine neue Backplate erhielt. Eine aus Metall. Diese ist zwar gut isoliert laut der Installations Beschreibung aber bei mir war dennoch ein kleiner Teil auf einen Kondensator gekommen und hat dem Netzteil die Socken von den Füßen gehauen .. sprich es zerstört. Weil die Backplate nicht 100% grade ist ..

Nachdem ich die Backplate entfernt hatte und ein neues Netzteil verbaut habe bootet der Rechner (habe zum Test mal Win 7) installiert. Jetzt ist es aber höchste Zeit Mac OS X drauf zu bügeln

Grafikkarte: Vega64 mit Wasserkühlung

Ich hoffe das hilft jemandem bei der Fehlersuche weiter.

Die besten Grüße, Stefan