

Erledigt

Lenovo Thinkpad E580

Beitrag von „Apfelkompott“ vom 1. März 2019, 19:36

Danke dir 😊

~~Hab jetzt noch ein bissl im CC rumgespielt und den aktuellen KextsToPatch Eintrag von [anonymous_writer](#) für die HD 620 eingetragen. Leider nur mit mäßigen Erfolg. Mir werden weiterhin 1536 MB angezeigt, aber immerhin ist das Mini Flackern beim Boot verschwunden. Vielleicht kann sich einer meine config.plist mal ansehen.~~

~~Dann habe ich noch mit dem Hackintool einen USB Kext erstellt, weil die Webcam auch noch nicht erkannt wird. Tut aber nach einfügen des Kexts in den Others Ordner auch noch nicht. Ich habe nämlich die Vermutung, dass diese intern per USB angebunden ist, da ich im Hackintool auf HS08 dauerhaft ein IOUSBHostDevice sehe.~~