

Hilfe: Thinkpad E460 Sierra AKKU Probleme

Beitrag von „Masterkey85“ vom 2. März 2019, 11:59

Hallo zusammen,

ich habe noch ein bisschen weiter probiert. Jedoch ohne viel erfolg.

In meinem Laptop ist ja zusätzlich eine Radeon R7 M360 verbaut, diese bekomme ich aber nicht im BIOS deaktiviert. Dort fehlt einfach die Option "UMA Graphic.

Wenn ich die in der config.plist den "Inject Intel" aktivier, und die "ig-platform-id" "0x12345678" einsetze läuft es was weiter.

Bleibt jedoch an einer stelle immer stehen (siehe Bild).

Den EFI ordner habe ich von Harper Lewis. dort habe ich noch die DSDT.aml & ssdt.aml Dateien entfernt.

Einer eine Idee?