

Umsetzung prüfen

Hardwarebeschleunigung Vega56 geht nicht

Beitrag von „CMMChris“ vom 3. März 2019, 14:27

Ich würde da kurzen Prozess machen:

- Originales [BIOS Flashen](#)
- [BIOS Einstellungen](#) Hackintosh Freundlich setzen
- Unter Windows nen [Recovery Stick](#) bauen ([macOS Internet Recovery Stick: Installation ohne Mac oder VM](#))
- Clover Config für deine Hardware grob zusammenschustern
- Deine macOS Installation mit dem Stick booten
- Feintuning