

Erledigt MSI Z170A, i7-6700K, Radeon RX570, Erste Hackintosh - Probleme bei der Installation

Beitrag von „al6042“ vom 3. März 2019, 18:32

Dann teste doch bitte mal die beiliegende EFI aus.

Deine habe ich mir gerade angeschaut und dabei einige Hinweise gesehen, die als Ursache in Frage kommen könnten.

Da wäre mal eine zubetonierte config.plist:



ohne Boot-Argumente:



und ohne KextsToPatch-Einträge oder Kernel-Patches:



Und dem FakeSMC als einziger Kext im Ordner /EFI/CLOVER/kexts/Other... 🤔