


Umsetzung prüfen

Hardwarebeschleunigung Vega56 geht nicht


Beitrag von „rubenszy“ vom 3. März 2019, 19:42

Bei Clover gibt es drei Option für die ESP,

erste ist die,




dann sieht deine EFI nämlich nur so aus,




was für UEFI Board's gedacht ist.

die zweite ist die




Dann sieht es so aus



eine verhunze **Legacy** so zu sagen.

Dann noch die dritte Variante die

Legacy



Sieht so aus wie die zweite nur wird sie nicht in die ESP gepackt.

Bei Haswell braucht man nicht viel



so die Struktur und kexte statt der GeforceSensor nur den für AMD ersetzen, eine SSDT von seiner CPU machen und schon läuft die Kiste rund.

Den Ordner für alles habe ich vorgegeben, der Rest war nur noch zwei haken setzen bis eine SSDT erstellt wurde.

Bringt den Haswell zum laufen und gut ist, man kann es kompliziert machen oder einfach.

Muahaha!!

