

Erledigt

ATI Radeon HD 5850 - Schlechte 3D-Leistung

Beitrag von „tuxie“ vom 5. Februar 2013, 00:37

Da muß er aber die Spannungen anheben, denke bei 3,8 brauch er sicher mindestens 1,32 VCORE und 1,32 VTT, BCK auf 200 dann hast du auch 1600Mhz auf dem Ram und echt gut Power 😊

Ich habe da für das OC meines Classified SR-2 Mainbaords ein kleines Howto Video gemacht, ich denke das kann man gut anpassen! Habe mich sehr intensiv mit dem Übertakten des X58 beschäftigt 😊

Deine Min Perfomance holst du durch OC deines Rechner gut raus. Also ich denke 24 Min FPS sollten machbar sein.