

Erledigt MSI Z170A, i7-6700K, Radeon RX570, Erste Hackintosh - Probleme bei der Installation

Beitrag von „Teoligant“ vom 4. März 2019, 19:06

Nein, nur die SSD wo macOS kommen soll ist angeschlossen, alles andere ist getrennt (auch DVD-Laufwerk ist getrennt).

Ich weiß jetzt nicht ob das hier noch zum Thema passt, wir sind hier ja in Mojave Forum, aber ich habe gerade probiert nochmal HighSierra zu installieren (*zur Info: es ist eigentlich einen ähnlich Stick wie für Mojave, ein 16GB-LaCie CooKey, gesteckt in eine USB2 Port*) und da läuft es etwas weiter als mit Mojave. Die Installation wird ausgeführt (SSD formatiert als MacOS journaled), bei der Neustart wähle ich dann die SSD Platte in Clover Boot Menu und der Bootvorgang geht es ziemlich flott bis zu diesem Punkt, wo es dann stehen bleibt, nach ca. 40 Min. habe ich den PC ausgeschaltet:

So wie ich verstehe, hat es mit der Grafikkarte bzw. Grafikchip zu tun: wie kann ich es fixen?
Wie relevant sind die ziemlich viele "Errors"?